

## **Создание условий архитектурной доступности для обучения детей с ОВЗ**

### 1. Устройство пандусов:

- Два входа в школу приспособлены для МГН: оборудованы пандусами в соответствии с универсальными и специальными требованиями.
- Три пандуса, оборудованные поручнями, в здании школы: пандус эвакуационного выхода, пандус входа в столовую, пандус входа в спортзал – соответствуют универсальным и специальным требованиям.

Место расположения пандуса	Длина одного марша пандуса	Высота подъёма одного марша пандуса
Центральный вход	11,48 м	1,0 м
Эвакуационный выход №1 (улица)	10,06 м	1,35 м
Запасной выход №1	4,2 м	0,27 м
Спортивный зал	6,35 м	0,15 м
Школьная столовая	4,07 м	0,28 м

2. Расширение дверных проемов; демонтаж дверных порогов (20 помещений первого этажа).
3. Туалетная комната оборудована в соответствии с универсальными и специальными требованиями и соответствует п .3.57; 3.67; 3.69; 3.71 СНИП 23-05.

Объект доступен частично всем, необходимы разработка и реализация проекта реконструкции территории и элементов здания (пути следования внутри здания, зоны обслуживания) в соответствии с положениями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утверждено приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 №605).

См. **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**